


Typ 107

1. Ausführung, Elektronisches Steuergerät
Kontrolleuchte erlischt nach 5 km/h



- 1 Hydraulikeinheit
- 13 Stecksockel der Hydraulikeinheit
- 15 Relais für Rückförderpumpenmotor
- 16 Relais für Magnetventile
- 20 Elektronisches Steuergerät
- 21 Vielfachstecker für elektronisches Steuergerät
- 26 Koaxialstecker
- 34 Drehzahlgeber
- 41 Leitungsverbinder

- 50 Relais Spannungsversorgung des elektrischen Steuergerätes
- 51 Überspannungsschutz
- 65 Batterie
- 66 ABS-Kontrolleuchte
- 67 Rückförderpumpenmotor
- 68 Magnetventil für Vorderachse, links
- 69 Magnetventil für Vorderachse, rechts
- 70 Magnetventil für Hinterachse