


Typ 107

2. Ausführung einfließend ab Januar 1980

Elektronisches Steuergerät

Kontrolleuchte erlischt beim Starten des Motors



- 1 Elektronisches Steuergerät
- 2 Hydraulikeinheit
- 3 Rückförderpumpenmotor
- 4 Magnetventil für Hinterachse
- 5 Magnetventil für Vorderachse, rechts
- 6 Magnetventil für Vorderachse, links
- 7 Relais für Rückförderpumpenmotor
- 8 Relais für Magnetventile
- 9 Batterie

- 10 Überspannungsschutz und Relais zur Spannungsversorgung des elektronischen Steuergerätes
- 11 Drehzahlgeber Vorderachse, links
- 12 Drehzahlgeber Vorderachse, rechts
- 13 Drehzahlgeber Hinterachse
- 14 ABS-Kontrolleuchte